

Donnerstag, 05. Mai 2011

Es wird immer kälter und alle Sachen sind klamm. Es wird Zeit die langen Unterhosen auszupacken wie die Anwohner



Im Dachstuhl wird der fehlende Teil des ersten Binders angeschuht



### Projekt Bestandserhaltung Kirchenburg Mardisch

#### Fachschule für Bautechnik Meisterschule für das Bauhandwerk

Um die Östliche Burgmauer zusätzlich zu sichern werden auch die völlig verwitterten Widerlager neu aufgemauert. Unsere drei Bruckenhthal-Schüler sollten uns eigentlich „lediglich“ als Übersetzer helfen, lernen jetzt aber auch begeistert die Grundlagen der Mauerwerksverbände



Um sich nicht genseitig auf die Füße zu treten wird jetzt zeitgleich von der Südost Ecke begonnen die Burgmauer zu sichern.





## Tagesberichte

### Projekt Bestandserhaltung Kirchenburg Mardisch



Landeshauptstadt  
München  
Referat für  
Bildung und Sport

#### Fachschule für Bautechnik Meisterschule für das Bauhandwerk

Vor der Kirche werden die  
Betonplatten entfernt um die neue  
Pflasterung zu erweitern



Es wird immer schneller gearbeitet  
um nicht zu stark zu frieren... die  
Temperaturen steigen nicht mehr  
über 10 Grad und das im Mai!!!



## Tagesberichte

### Projekt Bestandserhaltung Kirchenburg Mardisch



Landeshauptstadt  
München  
**Referat für  
Bildung und Sport**

### Fachschule für Bautechnik Meisterschule für das Bauhandwerk

Als kurz die Sonne raus kommt  
wird die Trockenheit sofort genutzt  
um den nächsten Strebepfeiler am  
Chor einzudecken

